


- Označení plotu
- Oplocení
- Řešené území mimo etapy 1B a 2 je etapou 1A
- Plochy a prvky etapy 1B
- Plochy a prvky etapy 2



projekt	Revitalizace parku Dlážděnka Park Na DLážděnce, Praha 8, Libeň		
investor	MČ Praha 8 Zenklova 1/35, Praha 8 - 180 00		
Komon Architekti Zenklova 24/54, Praha 8, 180 00 +420 721 858 963 gaberle@komonarchitekti.cz www.komonarchitekti.cz	K O + M O N		
zodp. architekt	Ing. arch. Martin Gaberle, ČKA 4595		
stupeň	DPS		
část projektu	Architektonicko stavební část		
zpracoval	Ing. arch. Martin Gaberle Ing. arch. Lucie Roubalová Statika - Ing. Jiří Pilka Dopravní řešení - Jan Fiala		
kontakt zpracovatele	gaberle@komonarchitekti.cz +420 721 858 963		
měřítko	1:200	formát	2×A4
datum	09/2021		
obsah	SO804 - P1,P2 - Plot dětského hřiště - Situace		
č. paré	č. výkresu		