

Váš dopis ze dne: 2016-01-04
Naše značka: 1742/001/01/16
Vyřizuje/linka: Petr/272 184 212
E-mail: vyjadreni@kolektory.cz

Ing. Martin Uher
Československé armády 370/9
160 00 PRAHA - Dejvice

Datum: 2016-01-12

Vyjádření k žádosti o existenci sítí pro dodatečné stavební povolení na akci: „Snižování spotřeby energie – Školský objekt Chabařovická 4/1125“, Praha 8 - Kobylisy

Po prostudování předložené situace Vám sdělujeme, že se v uvedené lokalitě nachází kolektorová stavba:

název: **Ďáblice 1. stavba**
vlastník: Hlavní město Praha
správce: Kolektory Praha, a.s. (KP, a.s.)
zájmové území: parc.č. 2364/1, 2364/212; k.ú. Kobylisy

Kolektorová stavba má v dané lokalitě **krytí cca 0,7m** pod upraveným terénem. Součástí kolektorové stavby je nadzemní prvek - vzduchotechnický (VZT) objekt. V kolektoru jsou vedeny inženýrské sítě. V příloze Vám zasíláme orientační zakres zmiňovaného kolektoru.

Požadujeme:

1. Před realizací svolat schůzku na místě samém se zástupci KP, a.s. a zhotovitele.
2. Před zahájením prací a následně po realizaci provést pasport VZT objektu (fotodokumentace) za účasti zástupce KP, a.s.
3. Po dobu realizace kolem VZT zachovat volný prostor o poloměru min. 1m.
4. Po dokončení stavby vyzvat zástupce KP, a.s. ke kontrole VZT objektu.

Podmínky k realizaci prací v ochranném pásmu kolektoru ± 2m:

1. Prováděním stavby ani její konečnou podobou nesmějí být dotčena ani omezena práva KP, a.s., stejně tak možnosti řádného provozování kolektorové stavby (funkčnost, volný a bezpečný přístup ke všem kolektorovým prvkům: únikové vstupy, poklapy, VZT atp.).
2. Zahájení prací v ochranném pásmu kolektoru oznámit minimálně 15 dní předem zástupci KP, a.s.
3. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu kolektoru učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zejména pak:
 - nepojíždět po nadzemních částech kolektoru stavební technikou,
 - zákaz odkládání vykopané zeminy a jakéhokoliv materiálu nad těleso kolektoru a do blízkosti jeho nadzemních objektů,
 - veškeré výkopové práce provádět ručně (bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí),
4. Poškození stavebních částí kolektoru nebo jeho izolace, hlásit zástupci KP, a.s. Postup nápravného řešení bude předem odsouhlasen se zástupci KP, a.s. a následně realizován na náklady investora (dodavatele).
5. Po ukončení prací vyzvat zástupce KP, a.s. ke kontrole provedených čistých terénních úprav v ochranném pásmu kolektoru.

Zástupci KP, a.s.:

Dispečink střediska Černý Most II, tel.: 281 914 487, Arnošta Valenty 1003, Praha 9
Petr Váňa, mistr střediska Černý Most II, tel.: 603 229 145, email: vanap@kolektory.cz
Tomáš Klimpera, technik střediska Černý Most II, tel.: 605 232 550, email: klimperat@kolektory.cz

Při dodržení výše uvedených požadavků a podmínek, nemáme k dodatečnému stavebnímu povolení námitek.


Vyjádření pozbývá platnosti k datu 12.1. 2018, nebo změnou rozsahu zájmového území, nebo změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

S pozdravem



Ing. Petra Martínková
člen představenstva

Kolektory Praha, a.s.
Praha 9, Pešlova 3, čp. 341, PSČ 190 00
IČ: 26 71 41 24
DIČ: CZ26714124
487



1125/4

L7

M

2364/210

K10

2638/1

S9

2555/2

K11

L4

2555/2

2404

1324/21

1323/19
2405

1322/17

1321/15

2404

2406

2407

Příloha č.1.

