


POZNÁMKY

Pozn. 01 Provedena nová nátlapná vrstva podlahy, zbitéžové PVC s filcem tl. 2,5mm + lepidlo, včetně podlahových PVC lšt; alt. proveden nový zbitéžový koberec s klasifikací CH+1 tl. 6,5mm + lepidlo, včetně podlahových koberecových lšt. Provedeno na dostatečné vyrování a navenek podložku ze samonivelační směsi, výška silnější bude dourbena po vybourání stávající nátlapné vrstvy, barevnost bude určena v průběhu stavby autorským dozerem.

- PROVEDENY NOVÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH VČETNĚ PODLAHOVÝCH LŠT A VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH DĚTSKÝCH SKUPIN
- OSAZENY NOVÉ LUXTEROVÉ VÝPLNĚ NA OKNOVÝCH ČESTÁCH VČETNĚ VSazených OKEN S ELEKTROPONHEM
- PROVEDENY NOVÉ SDK POŽÁRNÍ PRÁČKY V ROZSAHU DLE VÝKRESŮ
- OSAZENY NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO NOVÝCH OCELOVÝCH ŽARUBNÍ V ROZSAHU DLE VÝKRESŮ, PŮVODNÍ NADSVĚTLKY DVEŘÍ BUDOU ZAZDĚNÝ
- OSAZENY NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO STAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ŽARUBNÍ
- PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ ZÁKRYT VZT ROZVODŮ
- NEVYUŽITÉ DVEŘNÍ OTVORY BUDOU ZAZDĚNÝ
- PROVEDENA NOVÁ VÝROVNÁVACÍ RAMPA V RAMCI PODLAHY

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



NAVAZUJÍCÍ OBJEKT - KOČÁRKÁRNA

TABULKA MÍSTNOSTI

OZNÁČENÍ	NÁZEV	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY/STROP	POZNÁMKY
UŽITÉ PLOCHY 2.NP					
2.01	Schodiště	20,1	Keramická dlažba	vnitřní šluková omítka + výmbo S.V. +3,000	
2.02a	Chodba	15,0	Keramická dlažba		
2.02b	Chodba	15,1	Keramická dlažba		
2.03	Schodiště	20,0	Keramická dlažba		
2.04	Zádveří	3,5	Nové PVC		
2.05	WC	1,1	Nové PVC		Keramický obklad
2.06	Okid	0,6	Nové PVC		Keramický obklad
2.07	Sprcha	3,3	Nové PVC		Keramický obklad
2.08	Sátina dětí	16,9	Nové PVC		Keramický obklad
2.09	WC dětí	15,7	Nové PVC		Keramický obklad
2.10	Denní místnost	73,0	Nový koberec		
2.11	Předstř	1,6	Nové PVC		
2.12	Zázemí zaměstnanců	7,4	Nové PVC		
2.13	Zádveří	2,8	Nové PVC		
2.14	Kuchyňka	8,7	Nové PVC		Keramický obklad
2.15	Sklad hraček	1,4	Nové PVC		
2.16	Nákladní výtah	nezaměřeno	–		
2.17	Provozní vstup	2,1	Nové PVC		
2.18	Lehárna	44,8	Nový koberec		
2.19	Sklad hraček	1,3	Nové PVC		
2.20	Nákladní výtah	nezaměřeno	–		
2.21	Provozní vstup	2,1	Nové PVC		
2.22	Zázemí zaměstnanců	8,7	Nové PVC	Keramický obklad	
2.23	Sklad	7,5	Nové PVC		
2.24	Předstř	1,6	Nové PVC	Keramický obklad	
2.25	Zádveří	2,9	Nové PVC		
2.26	WC dětí	15,5	Nové PVC	Keramický obklad	
2.27	Denní místnost	27,7	Nový koberec		
2.28	Připrava jídel	11,3	Nové PVC	dtto, S.V. +2,880	
2.29	Lehárna	25,6	Nový koberec	dtto, S.V. +2,900	
2.30	Sátina dětí	16,9	Nové PVC		Keramický obklad
2.31	Zádveří	3,6	Nové PVC	vnitřní šluková omítka + výmbo S.V. +3,000	
2.32	WC	1,0	Nové PVC		
2.33	Okid	0,6	Nové PVC		
2.34	Sprcha	3,2	Nové PVC		Keramický obklad
PLOCHA CELKEM [m ²]		382,60			

VŠEOBECNĚ

INVESTOR KOTY, ROZMĚRY A POZICE NUTNO PŘED PROVEDENÍM PRACÍ NEBO JAKOUKOLI VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!
VŠECHY PROSTUPY POKOŽENY OPATŘIT PAROTĚSNÍ SAMOLEPIČÍ PÁSKOU.
PROSTUPY JEJEDNOTLIVÝM KONSTRUKCÍM TECHNICKÝM ROZVOJŮM SE VĚDY ŘEŠ JEJEDNOTLIVÝM PROFESÍM.
PŘED PROVEDENÍM NOVÉ SKUPINY PLOCHÉ STŘEDY NA STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DOSTATEČNOU SOUDRNOST SPONÍ VRSTVY.
STAVAJÍCÍ STAV VYNESEN DLE DOKUMENTACE REKONSTRUKCE OBJEKTU JESLI MIROVICKÁ – OPRAVA A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ SPOJOVACÍCH KROČŮ.
ING. STOJAN, 12/2008 A DLE POTŘEBNÉHO DOMEŘENÍ 08/2023.
VŠECHY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLÁNOVÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAKEL. ZA DOBŘENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A DOPRAVY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VŠECHY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLÁNOVÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAKEL. ZA DOBŘENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A DOPRAVY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
POKUD DOJDE PŘI PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ K NEJAKOSTEM ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘEVZAT PROJEKTANTA NEBO STATIKA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
PŘI PROVEDENÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT POZICE TRASY VŠECHÝCH ROZVODŮ JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
FINÁLNÍ POZICE VŠECHÝCH KONČOVÝCH PRÁVŮ ŽARŽENÍ (VZT, ŮT, EL, ZT) BUDOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM – NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDM KONDULTOVAT S PROJEKTANTY JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROJEKTANTEM STAVENÍ ČÁSTI A ARCHITEKTEM.
NEJEDNOU SOUČÁSTI VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

±0,000 = podlaha 1.NP

KVS

projekt

Průmyslová 1506/7, 10200, Praha 10

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR

Osmá správa majetku a služeb a.s.

Nobelská 625/2, 186 00 Praha 8

MÍSTO STAVBY

par. č. 894/4

KATASTR

Kobylisy [730475]

STAVBA

Dětské skupiny Mirovická 1282/6, Praha 8 - Kobylisy

ČÁST

Architektonicko stavební řešení

VÝKRES

Půdorys 2.NP - Nový stav

KONTROLOVAL

Ing. Stojan Z.

ODP. PROJEKTANT

Ing. Stojan Z.

VYPRACOVAL

Ing. Čermáková H.

ZAKAZOVATEL

404-23/PP

STUP. DOKUMENTACE

Prováděcí proj.

DATUM - FORMÁT

00 / 2023

MĚRITKO VÝKRESU

1:50

ČÁST DOKUMENTACE

6.PŘÍLOHY

120624

D.I.

07.