



Sadové úpravy - seznam rostlin

Stromy ke kácení		
64	Betula pendula	kolize s cestou
65	Acer negundo	kolize s cestou
77	Betula pendula	kolize s cestou - špatný stav
94	Picea abies	kolize ze stávkou
97	Juglans regia	náklon, kolize s cestou

Kácených stromů celkem 5ks

Stromy navržené			
AC	Acer campestre	ok12-14	1ks
AG	Acer ginnala	ok12-14	3ks
AP	Acer platanoides	ok12-14	4ks
AH	Aesculus hippocastanum	ok12-14	2ks
BP	Betula papyrifera	ok12-14	6ks
CM	Crataegus monogyna	ok 8-10	4ks vícekm
MS	Malus sylvatica	ok10-12	4ks
QC	Quercus cerris	ok12-14	4ks
QR	Quercus rubra	ok18-20	1ks
TT	Tilia tomentosa	ok12-14	4ks
MD	Malus domestica	v.150-200cm	7ks

Vysazovaných stromů celkem 40ks

Keře navržené			
CB	Carpinus betulus	40/60cm	160ks
AL	Amelanchier lamarckii	2.5m	4ks (vícekm)
HH	Hedera helix 'Hibernica'	K9	1350ks (253m²)
RC	Rosa canina	R1.5L	18ks

Sadové úpravy - grafická legenda

Sadové úpravy - vegetační prvky odstraňované

odstranění travnaté / vegetační plochy
v místě nově navržených cest, schodišť a hřišť

- stromy navržené ke kácení
- keře navržené k odstranění

Sadové úpravy - vegetační prvky stávající a nově navržené

- Strom stávající
- Keře soliterní / malé skupiny stávající
- Stromy nově navržené
- Keře soliterní / malé skupiny

- travnatá plocha - rekonstruovaná 9081m²
- trvalkový záhon
- T1 - výsadba v rabatu u lavičky 25m²
štěrkový kryt tl.5 - 7cm
- T2 - výsadba na hraně svahu vyhlídky 80m²
štěrkový kryt tl.5 - 7cm

- živý plot : š - 0,9m - 23mb
š - 0,6m - 20mb
(Carpinus betulus)
- výsadba půdopokryvných rostlin
(Hedera helix 'Hibernica')

- mulčový kryt 10cm
- mulčový kryt tl 5-7cm
- V1 Hedera helix 'Hibernica' 130m²
- V2 Hedera helix 'Hibernica' 106m²

- nově založené travnaté plochy

Řešené území mimo etapy 1B a 2 je etapou 1A

Plochy a prvky etapy 1B

Plochy a prvky etapy 2

0 5 10 50 m

projekt Revitalizace parku
Dláždénka

Park Na Dláždénce, Praha 8, Libeň

investor MČ Praha 8
Zenklava 1/35, Praha 8 - 180 00

Komon Architekti
Zenklava 24/54, Praha 8, 180 00
+420 721 858 963
gaberle@komonarchitekti.cz
www.komonarchitekti.cz

KOMON

zodp. architekt Ing. arch. Martin Gaberle, ČKA 4595

stupeň DPS

část projektu Architektonicko stavební část

zpracoval Ing. arch. Martin Gaberle
Ing. arch. Lucie Roubalová
Dopravní řešení - Jan Fiala

kontakt na zpracovatele roubalova@komonarchitekti.cz
+420 605 780 682

měřítko 1:500 formát A2 datum 09/2021

obsah SO802 - Sadové úpravy - Situace

č. paré č. výkresu

D.8.2