



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 122989/2023
OVZ/2023/0006

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
13. 04. 2023

Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. III.

Vážení,

zasíláme vám / zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. III. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I. – ulice Hanouškova“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2023/0006
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praaha8.cz

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr je v SO 101 položka č. 8 - 12110 Sejmutí ornice nebo lesní půdy v množství 195 m³. Dále obsahuje položku č. 11 - 18233 Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,2m v množství 257 m². Z těchto položek vyplývá, že bude možné vrátit na místo maximálně 51,4 m³ ornice, z celkového množství 195 m³. Žádáme zadavatele o upřesnění, kam má být přebytek ornice uložen.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Zadavatel určí po konzultaci s TSK hl. m. Prahy a deponie bude na území hlavního města Prahy.

Dotaz č. 6

Ve výkaz výměr je v SO 101 položka č. 12 - 11353 Odstranění chodníkových kamenných obrubníků v množství 215 m. V popisu položky se uvádí, že odhad poškozeného množství obrubníků z celkových 215 m bude 15 %. Popis položky dále uvádí dvě možnosti nakládání s poškozenými obrubníky: Poškozené kusy se uloží na místo určené investorem nebo se odvezou na skládku (včetně dopravy, složení a skládkování). Žádáme zadavatele o rozhodnutí, kterou variantu máme uvažovat do kalkulace. V případě, že preferovaná varianta je odvoz na deponii investora, žádáme zadavatele o určení vzdálenosti deponie pro ukládku poškozených obrubníků.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6

Stávající obruby se odstraňují vlevo po směru staničení, tedy v místě, kde vznikají nová parkovací stání mimo stávající zpevněné plochy, celkem 215 m. Položka Soupisu prací zůstává beze změny. Deponii pro ukládku určí zadavatel po dohodě s TSK hl. m. Prahy a deponie bude na území hlavního města Prahy.

Dotaz č. 7

Dále tato stejná položka č. 12 - 11353 Odstranění chodníkových kamenných obrubníků v množství 215 m. Předpokládáme, že tato položka souvisí s položkou č. 27 - 91782 Výšková úprava obrubníků kamenných v celkovém množství 152 m. Toto množství (152 m) je menší, než celkové množství předpokládaných nepoškozených obrubníků (85% z 215 m = cca 183 m). Žádáme zadavatele o určení nakládání s přebývajícím nepoškozenými obrubníky.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7

Odstraňuje se celkově 215 m obrubníků, z nich je cca 85 nepoškozených, tedy cca 183 m, a ty, lze použít na místě k výměně poškozených „pouze výškově upravovaných“ vpravo podél stávajícího chodníku. Zbývající obrubníky se odvezou na místo určené zadavatelem po pohodě s TSK hl. m. Prahy, přičemž se bude jednat o místo na území hlavního města Prahy.

Dotaz č. 8

Dále také položka č. 27- 91782 Výšková úprava obrubníků kamenných v celkovém množství 152 m pracuje v popisu s množstvím vybouraných obrubníků 353 m, které je zcela odlišné od množství v položce č. 12. Žádáme zadavatele o vysvětlení neodpovídajícího množství (353 m) v popisu v položce č. 12 a uvedení do souladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 8

Stávající obruby se výškově upraví vpravo po směru staniční a mimo rozsahy nových a odstraňovaných obrubníků, celkem 315 m. U položky došlo v Soupisu prací k úpravě výměry z 152 m na 315 m a opravě doplňující informace.

Dotaz č. 9

Ve výkazu výměr je v SO 301 uvažována hloubka napojení kanalizace 6 m pod povrchem komunikace. V PD vzorový řez napojení uliční vpusti uvádí obetonování spadišťové části kameninového potrubí betonem C12/15 0,8 x 0,8 x výška dle tab. vpustí. Technická ale zpráva uvádí, že spadišťová část kameninového potrubí přípojek bude obetonována betonem typu C 15/20. Ve výkazu výměr je v SO 301 položka č. 8 – Obetonování potrubí z prostého betonu do C12/15 v množství 1 m3. Žádáme zadavatele o:

- *doplnění tabulky vpustí dle PD*
- *uvedení technické zprávy do souladu s vzorovým řezem*
- *úpravu množství položky obetonování spadišťové části potrubí dle PD*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 9

Tabulka vpustí byla doplněna. V technické zprávě byl beton typu C15/C20 opraven na C12/15. Položka obetonování spadišťové části byla opravena (viz příložený Soupis prací).

Dotaz č. 10

Ve výkazu výměr je v SO 301 je položka č. 1 – 131738 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř. I, odvoz do 20 km v množství 59 m3. Toto množství odpovídá popisu výkopu rýhy v technické zprávě SO 301 Výkop potrubí pro nové přípojky se navrhuje v pažené rýze šířky 1 m, případné (dosud nezjištěné) křižující stávající inženýrské sítě budou zajištěny. Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a hloubky. Uvažujeme-li ale praktickou hloubku výkopu 6 m, je zachování šířky výkopu pouze 1 m prakticky nemožné. Při šířce 1 m není možné ani instalovat adekvátní pažení. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr a PD adekvátně pro pažený výkop hloubky 6 m.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 10

Výkop byl opraven na jámu 3 m x 3 m x 6 m (viz příložený Soupis prací).

Upozornění:

Konec lhůty pro podání nabídek je místo 13. 04. 2023 v 10:00 hodin stanoven na 21. 04. 2023 v 09:00 hodin.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Příloha:

- 1) Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- 2) Tabulka uličních vpustí a přípojek
- 3) Technická zpráva (Stavební objekt 301)
- 4) Stavební objekt SO301 (oprava kubatury)